


Processus Stable



Mesure d'un Processus stable

=

Une mesure est dite **stable** lorsqu'elle produit les **mêmes valeurs** à plusieurs moments dans le temps dans la plage de fonctionnement du processus. La mesure est réalisée dans les mêmes conditions afin d'éviter les biais de mesures.

**PAS D'AMELIORATIONS SUR
UN PROCESSUS INSTABLE !**