

Les 8 bonnes pratiques de la VSM



- 1 Un produit / famille par cartographie.**
- 2 Être factuel, éviter les raccourcis.**
- 3 Une VSM se trace sur le terrain.**
- 4 Commencer par la fin du processus et remonter le flux.**
- 5 Faire sa VSM en 1 fois.**
- 6 Laisser plus de 5cm à gauche de la VSM.**
- 7 Faire la VSM en équipe pluridisciplinaire.**
- 8 Interviewer les collaborateurs du terrain (Les 3 réels).**